

ПРОКУРАТУРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. ОРЕНБУРГА

ул. Гая, 23, г. Оренбург, 460000 тел. (3532) 44-07-81, факс: (3532) 44-07-80

05.02.2025 № 13-264ж-2025/Он440-25

Представителю МОО «Народный контроль»

Беляеву М.В.

nkontrol96@mail.ru

info@nkregion.ru

Хисматуллиной Г.

guzel.khismatullina.88@mail.ru

Ваше обращение (ВО-92-25) о несогласии с действиями ООО «Оренбург Водоканал», рассмотрено.

Установлено, что ранее проведенной прокуратурой района проверкой в деятельности ООО «Оренбург Водоканал» выявлены нарушения федерального законодательства в сфере жилищно — коммунального хозяйства при содержании объектов водоотведения (канализации), находящейся в зоне эксплуатационной ответственности общества.

В целях устранения нарушений прокуратурой района в адрес ООО «Оренбург Водоканал» внесено представление, по результатам рассмотрения которого обществом прияты дополнительные меры по надлежащему содержанию объектов водоотведения (канализации).

Причиной засоров стали жировые отложения, пищевые продукты и средства личной гигиены. В настоящее время система водоотведения МКД в границах ответственности ООО «Оренбург Водоканал» находится в технически исправном состоянии, обеспечивает прием и транспортировку стоков в полном объеме.

Дополнительно разъясняю, что жировые отложения, пищевые продукты и средства личной гигиены входят в перечень веществ, запрещенных к сбросу в систему центрального водоотведения в соответствии с п.113 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ, в котором говорится, что абонент обязан соблюдать нормативы по объему и составу сточных вод, а также требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованные системы предотвращения водоотведения, устанавливаемые В целях негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, принимать меры по соблюдению указанных требований.

Согласно п.5.8.2 Постановления Госстроя РФ от 29.07.2003 № 170 (с

изм. от 22.06.2022) «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 Мпа).

Также, согласно п. 18.31 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» помещения с санитарными приборами, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления в случае его переполнения, на выпуске следует предусматривать устройство запорной арматуры для обратного клапана.

Таким образом, в случае переполнения канализационного коллектора, сточная вода не должна попадать в подвальные помещения, а выходить через смотровой колодец.

В случае несогласия с настоящим ответом, Вы вправе его обжаловать вышестоящему прокурору либо в суд в порядке, установленном главой 22 КАС РФ.

Заместитель прокурора района советник юстиции

Р.Р. Каипов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 589595FF70B0D99861782D16DF1FA1AF Владелец **Канпов Руслан Рашитович** Действителен с 21.01.2025 по 16.04.2026